

---

# **SWC701 v0.98.2340**

---

**Oggetto**

**Note**

---

## **NOVITA'**

*MRL608*

Al programma è stato aggiunto il supporto per l'apparecchiatura MRL608.

---

*RTLX10, RTLX11*

Al programma sono stati aggiunti i supporti per le apparecchiature RTLX10 e RTLX11.

---

---

## **MODIFICHE E MIGLIORIE**

*CMC328*

Aggiunta la gestione di due nuovi tipi di apparecchiature con protocollo MBUS:

- 1) Maddalena Microclima.
  - 2) Engelmann Sensostar 2.
- 

*DTR684*

Risolto un problema sull'oggetto 'Pompa' del Sinottico.

---

*DTT618, XTT618*

Modificate alcune scritte sulla pagina "Configurazione apparecchiatura".

---

*IPG658*

Risolto un problema di visualizzazione della pagina 'Registratore' nel caso di assenza registrazioni nell'apparecchiatura.

---

*RTB645 , RTB645SI*

Modificate alcune scritte nella pagina "Allarmi e misure".

---

*SWC701 - Sinottici*

Risolto un problema che generava un errore in caso di autoripristino ad accesso ridotto durante la visualizzazione di un sinottico in fase di disegno.

---

Aggiunto l'aggiornamento automatico del sinottico visualizzato nel caso di allarmi in arrivo da un apparecchiatura presente nell'impianto relativo.

---

---

**Oggetto****Note**

---

*SWC701 - SWCCheckDb*

Risolto un problema sul controllo delle tabelle degli "storici manda".

---

*SWC701 - SWCImportExport*

Risolto un problema di esportazione di una mappa con "storici manda" collegati.

---

*SWC701 - SWCRicostrisciDbUnita*

Risolto un problema di perdita dei collegamenti agli "storici manda" in fase di ricostruzione di un database.

---

*UCO318*

Aggiunto il parametro "Ritardo cessato allarme" nella pagina "Configurazione ingressi e uscite" a partire dalla versione 07 del firmware dell'apparecchiatura.

---

*UMC73X*

Aggiunti i messaggi di cessato allarme.

---

*XCC618*

Risolto un problema di programma di default errato in configurazione "secondario caldaia".

---

*XCO428*

Nella pagina "Utilizzo normale" è stato reso non editabile il "Giorno della settimana" che viene ora calcolato automaticamente dall'apparecchiatura.

---